FORMATO INSPECCIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO

HOJA 1/2

FECHA INSPECCION DIA 25 MES 08 AÑO 25


DIRECCION PNN Alto Fragua Nro. Comisión 1

IDSIG POZO P7 4

[X] SANITARIO [ ] PLUVIAL [ ] COMBINADO

INDIQUE EL NORTE

ESQUEMA EN PLANTA



TAPA

EXISTE SI [X] NO [ ]

ESTADO TAPA: BUENO [X] OTRO [ ] AUSCENTE [ ] DESCON [ ] PARTIDA [ ] FRACTURADA [ ] CORROIDA [ ]

MATERIAL DE TAPA: CONCRETO [ ] HIERRO FUNDIDO [ ] FERRO CONCRETO [X] PLASTICO [ ] OTRO [ ] DESCONOCIDO [ ]

ESTADO CARGUE: BUENO [ ] CORROIDO [ ] CON GRIETAS [ ] HUNDIDO [ ] SIN ARO O MARCO [ ] DAÑADO [ ] PARTIDO [ ] DESCONO [ ] NO APLICA [X]

ESTADO MARCO: BUENO [X] SIN ARO O MARCO [ ] DAÑADO [ ] PARTIDO [ ] DESCONOCIDO [ ] NO APLICA [ ]

SUBTIPO: POZO [X] CAMARA [ ] SIFON INV. [ ] BOCA [ ] POZO INICIAL [ ]

ESTADO POZO: VISIBLE [X] OCULTO [ ] SELLADO [ ] DESCONOCIDO [ ]

INICIAL VARIAS CUENCAS? DESCONO [ ] SI [ ] NO [X] NO APLICA [ ]

ESTADO FISICO: DESCONOCIDO [ ] BUENO [X] MALO [ ] COLMATADO [ ] FRACTURADO [ ] REPRESADO [ ]

ESTADO EN RED: FUERA DE SERVICIO [ ] ABANDONADO [ ] EN SERVICIO [X] DESCONOCIDO [ ]

MATERIAL POZO: DESCONOCIDO [ ] GRES [ ] LADRILLO [ ] PVC [ ] TIERRA PEGADA [ ] CONCRETO [X] OTRO [ ]

CONO REDUCCION SI [X] NO [ ] DESCON [ ] NO APLCA [ ]

TIPO CONO: DESCONOCIDO [ ] CONCENTRICO [X] EXCENTRICO [ ] NO APLICA [ ]

ESTADO CONO: BUENO [X] ACEPTABLE [ ] MALO [ ] DESCON [ ] NO APLICA [ ]

MATERIAL CONO: DESCONOC [ ] MAMPOSTERIA [ ] PVC [ ] GRP [ ] CONCRETO [X] NO APLICA [ ] OTRO [ ]

PROFUNDIDAD

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

No	Diámetro (m)	Profundidad a clave (m)	Material
1	16"	1.88	PVC
2	8"	2.03	PVC.
3	16"	1,57	PVC.
4	12"	1,74	PVC.
5			
6			
7			
8			

ESCALONES

ESTADO: DESCONOC [ ] BUENO [X] CORROIDO [ ] DOBLADO [ ] FLOJO [ ] INCOMPLETOS [ ] AUSCENTE [ ] NO REQUIERE [ ]

MATERIAL: HIERRO [X] LADRILLO [ ] OTRO [ ] GRP [ ] NO APLICA [ ] DESCONOC [ ]

ESTADO OPERACIONAL

DESCONOCIDO [ ] LIMPIO [X] INUNDADO [ ] SEDIMENTADO [ ] COLMATADO [ ] CON BASURA [ ] OTRO [ ]

Powered by CamScanner