FORMATO INSPECCIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO

HOJA 1/2

FECHA INSPECCION DIA 25 MES 08 AÑO 25

DIRECCION PUN Alto Fraysa


Nro. Comisión 1

IDSIG POZO P75

☒ SANITARIO ☐ PLUVIAL ☐ COMBINADO

ESQUEMA EN PLANTA

INDIQUE EL NORTE



CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

No	Diámetro (m)	Profundidad a clave (m)	Material
1	12"	2,52	PVC
2	10"	2,46	PVC.
3			
4			
5			
6			
7			
8			

TAPA

EXISTE SI ☒ NO ☐

ESTADO TAPA: BUENO ☒ OTRO ☐ AUSCENTE ☐ DESCON ☐ PARTIDA ☐ FRACTURADA ☐ CORROIDA ☐

MATERIAL DE TAPA: CONCRETO ☐ HIERRO FUNDIDO ☐ FERRO CONCRETO ☒ PLASTICO ☐ OTRO ☐ DESCONOCIDO ☐

ESTADO CARGUE: BUENO ☐ CON GRIETAS ☐ SIN ARO O MARCO ☐ PARTIDO ☐ CORROIDO ☐ HUNDIDO ☐ DAÑADO ☐ DESCONO ☐ NO APLICA ☒

ESTADO MARCO: BUENO ☒ SIN ARO O MARCO ☐ DAÑADO ☐ PARTIDO ☐ DESCONOCIDO ☐ NO APLICA ☐

SUBTIPO: POZO ☒ CÁMARA ☐ SIFON INV ☐ BOCA ☐ POZO INICIAL ☐

ESTADO POZO: VISIBLE ☒ OCULTO ☐ SELLADO ☐ DESCONOCIDO ☐

INICIAL DESCONO ☐ VARIAS CUENCAS? SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

ESTADO FISICO: DESCONOCIDO ☐ BUENO ☒ MALO ☐ COLMATADO ☐ FRACTURADO ☐ REPRESADO ☐

ESTADO EN RED: FUERA DE SERVICIO ☐ ABANDONADO ☐ EN SERVICIO ☒ DESCONOCIDO ☐

MATERIAL POZO: DESCONOCIDO ☐ PVC ☐ TIERRA PEGADA ☐ GRES ☐ CONCRETO ☒ LADRILLO ☐ OTRO ☐

CONO REDUCCION SI ☐ NO ☐ DESCON ☐ NO APLCA ☒

TIPO CONO: DESCONOCIDO ☐ CONCENTRICO ☐ EXCENTRICO ☐ NO APLICA ☒

ESTADO CONO: BUENO ☐ ACEPTABLE ☐ MALO ☐ DESCON ☐ NO APLICA ☒

MATERIAL CONO: DESCONOC ☐ MAMPOSTERIA ☐ PVC ☐ GRP ☐ CONCRETO ☐ NO APLICA ☒ OTRO ☐

ESCALONES

ESTADO: DESCONOC ☐ BUENO ☒ CORROIDO ☐ DOBLADO ☐ FLOJO ☐ INCOMPLETOS ☐ AUSCENTE ☐ NO REQUIERE ☐

MATERIAL: HIERRO ☒ LADRILLO ☐ OTRO ☐ GRP ☐ NO APLICA ☐ DESCONOC ☐

ESTADO OPERACIONAL: DESCONOCIDO ☐ LIMPIO ☒ INUNDADO ☐ SEDIMENTADO ☐ COLMATADO ☐ CON BASURA ☐ OTRO ☐

PROFUNDIDAD

4

Powered by CamScanner