




VGA 1 A 8
SAPÁN 0.20X0.20
Escala 1:10




VGA 9 A 14
SAPÁN 0.10X0.20
Escala 1:10




VTA 1 A 6
SAPÁN 0.10X0.20
Escala 1:10




DETALLE 1 - CONEXIÓN VIGAS A VIGUETAS
Escala 1:10




DETALLE 2 - CONEXIÓN PEDESTAL A COLUMNA*
Escala 1:10



DETALLE 3 - CONEXIÓN COLUMNA A VIGAS*
Escala 1:10



DETALLE 4 - CONEXIÓN PEDESTAL - COLUMNA A VIGAS*
Escala 1:10



DETALLE 5 - CONEXIÓN PEDESTAL A VIGAS*
Escala 1:10

Nota:
* Para controlar el deterioro de la madera por efectos de la humedad, se recomienda sellar la junta platina - madera con Sikla Bond A1-Universal, preferiblemente inyectada en el borde de unión se debe generar medio caño para evitar acumulación de agua.

PLANO: CERR_PL_EST_003

ENTREGA:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Calle 74 no 11 - 81 Bogotá D.C. Colombia

CONTRATO:
KFW-CCON-005 DE 2023

PROYECTO:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA.

CONSULTOR:

ARQUITECTURA MÁS VERDE S.A.S
NIT 901.574.428-1



Calle 143 N° 47 - 60 Piso 3 Bogotá | Tel.
(+57) 321 401.52.71
E-mail: direccion@arquitecturamasverde.com

PROFESIONALES RESPONSABLES:

REPRESENTANTE LEGAL
PAOLA GARDENAS CHÁVEZ
C.O.52.435.608

DIRECTOR DE CONSULTORÍA
M.P. ARQ. DAVID PERICO AGUDELO
M.P. A25032002.79945861

SUPERVISIÓN:

PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INGENIERO ESTRUCTURAL

ING.
JAVIER JOSÉ CARRILLO ORTEGA
M.P. 13202-77718 BLV

SUPERVISOR

ARQ.
CARLOS PINZÓN BARCOS
M.P. 25700-11715

CONTROL DE CAMBIOS:

REV	MODIFICACIÓN	FECHA
V0	VERSIÓN INICIAL	03/05/24
V1	CUANDO EL SISTEMA DE CAMBIO POR EL QUE SE EFECTÚA EL CAMBIO, CORRESPONDE AL DISEÑO ORIGINAL	09/05/24
V2	AJUSTES DE DIMENSIONES DE VIGA A MEDIDA (CONTROL DE DIMENSIONES)	26/05/24
V3	AJUSTES SEGÚN OBSERVACIONES DE PROYECTISTA - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	22/07/24
V4	AJUSTES SEGÚN OBSERVACIONES DE PROYECTISTA	02/12/24

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
AMBIENTAL CERRILLO

CONTENIDO:
- PLANTA ENTREPISO NE +0.00
- DETALLE 1 - CONEXIÓN VIGAS A VIGUETAS
- DETALLE 2 - CONEXIÓN PEDESTAL A COLUMNA
- DETALLE 3 - CONEXIÓN COLUMNA A VIGAS
- DETALLE 4 - CONEXIÓN PEDESTAL - COLUMNA A VIGAS
- DETALLE 5 - CONEXIÓN PEDESTAL A VIGAS

OBSERVACIONES:

ESCALA:

INDICADA EN EL PLANO

FECHA:

14/08/2024

Todas las Medidas deberán ser, Rectificadas en Otra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de los Contratistas.

PLANCHIA No.

03

DE:

06

ENTREGA:

PLANO:

CERR_PL_EST_003

ARCHIVO: