FORMATO INSPECCIÓN DE POZOS DE ALCANTARILLADO

HOJA 1/2

[redacted]

FECHA INSPECCION DIA 25 MES 08 AÑO 25.

DIRECCION PNN Alto Fragua


Nro. Comisión 1

IDSIG POZO P7 B

☐ SANITARIO ☒ PLUVIAL ☐ COMBINADO

ESQUEMA EN PLANTA

INDIQUE EL NORTE



CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

No	Diámetro (m)	Profundidad a clave (m)	Material
1	24"	1.55	CR
2	24"	0,94	CR
3			
4			
5			
6			
7			
8			

ESCALONES

ESTADO
- DESCONOC ☐
- BUENO ☐
- CORROIDO ☐
- DOBLADO ☐
- FLOJO ☐
- INCOMPLETOS ☐
- AUSCENTE ☐
- NO REQUIERE ☒

MATERIAL
- HIERRO ☐
- LADRILLO ☐
- OTRO ☐
- GRP ☐
- NO APLICA ☒
- DESCONOC ☐

ESTADO OPERACIONAL
- DESCONOCIDO ☐
- LIMPIO ☒
- INUNDADO ☐
- SEDIMENTADO ☐
- COLMATADO ☐
- CON BASURA ☐
- OTRO ☐

TAPA

EXISTE SI ☐ NO ☐

ESTADO TAPA
- BUENO ☒ OTRO ☐
- AUSCENTE ☐ DESCON ☐
- PARTIDA ☐
- FRACTURADA ☐
- CORROIDA ☐

MATERIAL DE TAPA
- CONCRETO ☐
- HIERRO FUNDIDO ☐
- FERRO CONCRETO ☒
- PLASTICO ☐
- OTRO ☐
- DESCONOCIDO ☐

ESTADO CARGUE
- BUENO ☐ CORROIDO ☐
- CON GRIETAS ☐ HUNDIDO ☐
- SIN ARO O MARCO ☐ DAÑADO ☐
- PARTIDO ☐ DESCONO ☐
- NO APLICA ☒

ESTADO MARCO
- BUENO ☒
- SIN ARO O MARCO ☐
- DAÑADO ☐
- PARTIDO ☐
- DESCONOCIDO ☐
- NO APLICA ☐

SUBTIPO
- POZO ☐
- CAMARA ☒
- SIFON INV ☐
- BOCA ☐
- POZO INICIAL ☐

ESTADO POZO
- VISIBLE ☒
- OCULTO ☐
- SELLADO ☐
- DESCONOCIDO ☐

INICIAL VARIAS CUENCAS? DESCONO ☐ SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

ESTADO FISICO
- DESCONOCIDO ☐
- BUENO ☒
- MALO ☐
- COLMATADO ☐
- FRACTURADO ☐
- REPRESADO ☐

ESTADO EN RED
- FUERA DE SERVICIO ☐
- ABANDONADO ☐
- EN SERVICIO ☒
- DESCONOCIDO ☐

MATERIAL POZO
- DESCONOCIDO ☐ PVC ☐
- GRES ☐ TIERRA PEGADA ☐
- LADRILLO ☐ CONCRETO ☒
- OTRO ☐

CONO REDUCCION SI ☐ NO ☐ DESCON ☐ NO APLCA ☒

TIPO CONO
- DESCONOCIDO ☐
- CONCENTRICO ☐
- EXCENTRICO ☐
- NO APLICA ☒

ESTADO CONO
- BUENO ☐
- ACEPTABLE ☐
- MALO ☐
- DESCON ☐
- NO APLICA ☒

MATERIAL CONO
- DESCONOC ☐
- MAMPOSTERIA ☐
- PVC ☐
- GRP ☐
- CONCRETO ☐
- NO APLICA ☒
- OTRO ☐

PROFUNDIDAD

Powered by CamScanner